SELLO 4º 40 Ms. — ISAB. 2ª P. L. G. D. DIOS Y LA CONST. REYNA DE LAS ESP. 1843 — AÑO DE 1843.

un detenido reconocimiento; y ademas que preguntado al arquitecto por la Comision las causales que motivaban el que la referida agua no subiese al nivel que tiene en el suspiro del paseo de Sta. Lucia, contestó aquel entre otras cosas, que era por efecto de las copiosas lluvias que ocurrieron en los ultimos pasados dias á la sazon de que las obras no tenian la consistencia necesaria, y que la mamposteria estaba descubierta y sin terraplenar; que tanto se halla en esta inteligencia como que considera que reparados dhos. perjuicios, cuyo coste presupondria por separado, dejando transcurrir hasta el quince de Mayo del año proximo, tiempo que cree necesario para que las obras adquieran toda su consistencia, responde del buen exito de las citadas obras, y que subiran las aguas al suspiro del paseo de Sta. Lucia á la altura que deben llegar pª. su descenso que es solo hasta lo que queda obligado. Y en su virtud entendido por