un dependiente de José Payá, se suspendió este acuerdo, dejándolo para el día siguiente actual que citará a sesión extraordinaria)

Acto continuo dio cuenta también a ambas corporaciones de un oficio del Señor Cura Párroco de esta villa de 2 del actual manifestando que la ermita de San Antonio Abad se encuentra en mal estado por el deterioro practicado y que por seguridad y para evitar desgracias tenga a bien mandar al rededor de aquella un terraplen que cubra los cimientos de la misma, que tenga dicho terraplen por los tres vientos de Mediodía, Norte y Poniente cuatro metros de extensión y tres por el de Levante arreglando la cuesta de piedra y tierra del algunos cincuenta centímetros de espesor, dejando sin tocar la fuente y derribar la ermita de Santa Ana con todo lo demás que contenga dicha comunicación; y enterados los Señores concurrentes acordaron tal y como lo propone el Señor Cura en su referida comunicación y que este remita al expediente formado al efecto; y hallándose presente el Maestro de Albañilería Don Antonio Gil hizo la medición propuesta por el referido Señor Cura firmando en comprobación de conformidad. Y no habiendo otro punto de que tratar se levantó la sesión firmando de los Señores reunidos los que en ello supieron de lo que certifico.

Joaquín Payá — Manuel de Juanes

Relativo al expediente de la ermita de S. Antonio Abad