

debe fixar; cuya disonancia puede equivocharse en
una, u otra medida p. no tener a la vista dha obler.
lo que no se puede facilitar, sino es en el caso se contax
el agua de dha acequia maior. Y para experiencia
se aumentaron en dho marco los expresados qua-
tro dedos, y m. de agua en su regolfo. Y sin embargo
de dha providencia, se manifestaron q las dos piedras
de q se compone dho molino molian con mucha
lentitud.

Y porquiendo dho reconocim. a la parte de arriba
de dho nuevo molino, se encontro el suelo de dha
acequia maior muy elevado de tarquinés, de con-
formidad, q donde devian allarse seis, o siete pal-
mos en el fondo de las aguas; se allaban p. dho
impedim. de tres, a quatro.

Ita: se llevo con dho reconocim. al molino, q dicen:
del Arroyo propio de dho Cono. de religiosas Aqu-
tinas, y ve allo estar moliendo, sin embargo del
regolfo marcado en el nuevo molino, con la altura
de los nueve palmos, y m. de su haum. conte-
nidos en la citada planta, y proyecto.

Tambien se reconocieron los quejeros, y tierras, q
se allan entre ambos molinos, y sin embargo de
la altura del citado regolfo de los nueve palmos
y m. y se lo elevado del suelo de la acequia m.
p. el defecto del depósito de dhas tarquinés, no
obstante se manifestaba no causar a las tierras
contiguas resentim. alguno.

Tambien se reconoció, q a la parte inferior de dho
molino en la casa, y cauce de dha acequia ma.
se abian caido muchas riberas de sus queveros.
p. cuyo impedim. no tenían las aguas el uso