

Un Batán, y la corta obra que se halla total-
mente desmoronada y arruinada, han quedado
varios fragmentos y ruinas, con una Tarpa
o Angamara de arcos de dho. Puente y en medio
de la corriente el agua que impide de cur-
ro, por lo que se continúa la desecación del
agua, y mayor en las crecientes, o avenidas
y el tercero es que el nominado Puente en
cortado y con poca anchura para la sali-
da de dho. aguas; cuyos daños y perjuicios
están tocados y experimentados, y siendo no-
torio a esta H.ª. ha dado varias providen-
cias, en diferentes tiempos para la demoli-
ción de dho. Puente, y ruinas del Expre-
so Batán, y evitar las molestias que se
que han llegado al Conventorio por contor-
no: Pero en la parte de arcos, o inferior
de dho. Puente se reconoce un pedazo de pared
en el referido Arzate mayor muy capax
y con el desmenuo y caída de las aguas, de más
de tres palmos, como lo acredita la testifi-
cación de Antonio Roman Aguirre por
plico que ha hecho la revelación, que
acompaña, en la que expresa en vantage p.
fabricar el Molino de Arzate que se preten-
de, con la moneda que se requiere, y el in-
sumo necesario su construcción: Por lo que
consideramos que executado dho. Molino