

H. El Arco ultimo del interior tiene el ten-
cio de la Clave descentrado, y amenaza ruina, por
lo q. se necesita reformar Dho. tencio.

H. El Arco q. le antecede tiene una quebra-
cia en la Clave y otra en el tencio. Las q. a debe-
ran acuniar para su permanencia.

El Corto Eng. hemos calculado estaran los
expresado reparos sera de mil y quinientos rs.
de V. N. y asi lo certificamos, y firmamos en
Murcia a 25 de Febr. de 1797.

Juan Bautista Antonio Ballester
La Corte

Se advierte q. sin embargo q. anteriormente, por pre-
gunta q. se me hizo qual seria el Corto de la Compo-
sicion del referido Almacén del Cañon á la q. con-
tente q. seria de uno seiscientos rs. con tanta diferen-
cia esto se debio entender de foral porq. en lo
interior nada se descubria por estararlo el represen-
to del Cañon Almacenado, y q. con las lluvias con-
tinuas este vicario se ha deteriorado mucho mas
el referido; y asi por una y otra causa resulta la
diferencia de aquella tasacion á esta.

La Corte