

El cual se dirigió inmediatamente al fabricante Sr. Anglés, quien envió a esta Ciudad al contra-
 maestro de su establecimiento, con objeto de
 que reconociera aquellos.

Los
 rumentos hechos
 por el contra maes-
 tre enviada por
 el fabricante.

Diá once del presente mes, llegó a esta e inme-
 diatamente se citó a la Comisión mixta a
 las seis de la tarde de dicho día, invitando tam-
 bien a cuantos Concejales quisieron asistir, y
 constituidos a dicha hora en el cuarto donde
 están instalados los expresados contadores, se no-
 tó que la presión no era mas que de unos
 14 o 15 milímetros y que el contador de 200 lúces
 marchaba, y el de 300 no se movía.

En su vista determinose hacer otra prueba
 a las 8 y 1/2 hora en que no solo estaria encen-
 dido el alumbrado publico si que tambien el
 del teatro, resultando que la presión habia
 disminuido algo y que tambien funcionaba
 el contador de 300 lúces.



El referido contra-maestro comprendió que
 aquel debía tener algun desperfecto, determinan-
 do repararlo al siguiente día, y como ade-
 mas manifestase que era necesario conocer las
 dimensiones de la tubería que suministra el
 gas se ordenó se descubriese un trozo de ella,
 y que si fuera en conocimiento del repre-
 sentante de la fábrica del gas, como se hizo
 a lo cual no puso ningun obstáculo.

El día 12, procedió el citado contra maes-
 tre a componer el contador, que solo tenía un
 pequeño desperfecto en el volante, cuyo desper-
 fecto le impedía andar. Descubriose tam-
 bien la cañería, y enterado de que era pro-
 cedente de la red general, y que antes de lle-
 gar al teatro el gas tomaba el alumbrado
 de Santo Domingo, y la Merced, por otra ca-
 ñería que parece se dirige desde la Plaza de