

ochocientos ochenta y seis, que el aparato del alumbrado existente en la taquilla, que se halla inutil, se reponga, de manera que se tome el gas del mismo punto donde se alimenta el farol que hay en la puerta de la calle, con lo cual se consigue poder encender al oscurecer dicho aparato; y como el referido acuerdo está sin cumplir, llama tambien la atencion sobre ello, esta Comision.

En vista de que la cochera del apuntador se halla en malísimo estado, se hace necesaria la construccion de otra con las debidas condiciones.

El tubo general de la taquilla para el alumbrado del escenario, está obstruido por partículas de carbón, dificultando dicho alumbrado, y sería conveniente arreglar aquella de manera que se pueda limpiar con frecuencia.

Los escotillones hay necesidad de arreglarlos para que puedan funcionar, consiguiendo una palanca que está rota.

La cortina ó telon de boca se encuentra en mal estado, y para conservarlo sería oportuno pintar la parte de ella que mas deteriorada se halla por el uso.

Los bancos de peñasco que sirven para la decoracion de Marina se están utilizando sin haberse pintado y sería conveniente pintarlos.

En la decoracion de Salon árabe hay necesidad para poderlo utilizar de ponerle las puertas de que carece.

En la decoracion de Salon gótico faltan apliques que segun informes los tiene el pintor