

por el Claro de la Doble de entrada, o de la que
de servir de Oficina a los Depend^{tes} de las Rentas de
las, que son las mas inmediatas? No, por que la pri
ha de sufrir el Continuo Golpeo de Carruages cargados
y aunque la Cáñera deve estar profunda, podría no
algun quebranto: ha de tener en su Pavimento
Enlizado de piedra fuerte, que en caso de Compro
se habria de levantar con su terraplen, y bolverlo
Sentar, en lo que se gastarían mas de sesimil res
y se estorvaria el paso a la gente, y privaria al
co de agua mas de veinte dias. En la Doble de
quando se ha de hacer el Pavimento de Enlizado
fino. Costaria levantar este y su terraplen, y en
tanto se le estorvaria a los Depend^{tes} el ejercicio
su Ministerio. En una u otra se puede hacer la
mima como en el terraplen, por no poder colocar
Puerta de su entrada y el arca del agua, sin que
toven a la disposicion y harmonia del todo del
cio. Ademàs, de que para dirigir a qualquiera
ellas la Cáñera, y evitar lo Violento que es el
los angulos o codos muy agudos, seria preciso
perar a traberla desde el primer fujino, o Pion
que hay en la Campaña a esta porcion de Car
g. seria muy profunda por haver de atravesar

