

104

sobre todo el tronco inferior, que es donde
funcionan las válvulas y el embolo y que
puede llamarse propiamente el cuerpo de la
Bomba; pero esto falta, que es cosa una
consecuencia de su modesto precio, puede muy
bien remediarla devolviéndole a gastos un
poco más en las mareas que se construc-
yan, bien teniendo mas gruesas sus pa-
redes o bien sustituyendo al zinc en dicho
tronco con el cobre o el bronce, y ya que no
en la totalidad, en la materia de los tornillos
que une sus diferentes partes, que por ser
de hierro y hallarse constantemente dentro del
agua, estan mas expuestos a oxidarse por
la oxidación, no dejá tambien de ser un incon-
veniente para la facilidad de su manejo la
circunstancia de hallarse ubicado dicho cuerpo
de Bombas (a diferencia de lo que sucede en los
otomanaos) en el punto mas inferior de ella,
por que siendo en el donde ha de ser ma-
yor la necesidad de las reparaciones o es
tronco desarmado para reconocerla si hay