

un anillo mayor que los demás. Es la medida que usan los agrimensores.

La cinta de cuero de 5, 10, 15 ó 20 metros de longitud, divididos en decímetros y centímetros. Es muy recomendable por su comodidad y exactitud.

Segunda. El doble metro, que es una regla graduada en decímetros y centímetros. Se emplea para medir distancias cortas y para las maderas, materiales de construcción, etc.

Tercera. El metro que está también graduado en decímetros y centímetros. Es, como se ha dicho, la unidad de medida de longitud, base de todo el sistema, de grande uso en la industria y comercio, y la más usada de todas las medidas. Puede ser de metal, madera, ballena, etc.

Cuarta. El medio metro está graduado como el metro.

Quinta. El doble decímetro está graduado en centímetros y milímetros. Sirve de escala para el dibujo lineal y los planos.

CAPÍTULO SEGUNDO.

MEDIDAS DE SUPERFICIE.

Qué es superficie?—Es el límite ó parte exterior de los cuerpos ó volúmenes.

