

dificultades para sanearlo, por que todas las Heredades
están situadas en Ecuadras contadas de Norte a Sud,
y de Levante a Poniente (o de Este a Oeste) y el nuevo
camino debe correr en línea recta desde Sud-Oeste á Nord
Este, cuya Dirección forma una Diagonal que corta
todas las Heredades por donde debe pasar, y ha de quedar,
con precisión, una gran parte de ellas privada del riego
de su antigua Dotación, por interponerse entre dhas.
tierras, y los Cauces de donde se ven, el proyectado camino,
y quando para evitar este inconveniente se quisiere
darle el riego por alcantarillas formadas en dho. camino,
como dhas. Heredades, contadas por este están tan divididas
y repartidas entre tantos dueños, se haría forzoso repetir
tanto número de alcantarillas q. lo harían sumamente
costoso para su construcción, y poro regular ó permanentemente
se fabrica.

En para labear este inconveniente se intentare
mudar el riego de dhas. tierras, que quedarían privadas
de él, caerían en otro no menos grave, habiendo de to-
marse de otros cauces; cuyas aguas son propias de
otros dueños, heredadas y compradas a sus expensas; á
saber que la diferencia de la altura ó profundidad de
las tierras, haría en muchas de ellas imposible el riego,
habiéndose de tomar de aquellos otros cauces que tubie-
ren situación mas profunda; y cuya innovación, aun