

La Comisión nombrada por la Sociedad Económica para informar sobre el estado de deterioro en que se encuentran las habitaciones del Consejo en la casa Academia y sobre las obras que se crean necesarias para su reparación ha reconocido dichas habitaciones y encontrado que la salita formada sobre el corredor del patio principal tiene algunos maderos y tablas de su cubierta quebrados y podridos y casi todos peschados, lo cual unido a la falta de tierra que hay en la cubierta general de dicho corredor da lugar a varias goteras, que recalando los tabiques y paredes pueden ocasionar su ruina, habiendo ya hecho pender al cañon de la chimenea francesa su enlace con el muro a que esta contiguo; faltándole además su cobija por la parte exterior y dando entrada en las lluvias a una porcion de agua considerable.

Asi mismo en la cocina, dispensa, y corredor que les sirve de comunicacion ha notado que las paredes y tabiques han perdido todo su enlace hallandose por esta razon muchas maderas de la cubierta y del piso que sirve de techo a la sala de Modelo y parte de la de Prineijion fuera de su sitio ocasionando en los techados varias hendiduras y cavidades que reteniendo las aguas horridas han podrido las cañas y maderas de que estan formados hallandose roto un pedazo en la cocina sobre las ornillas que los dejaba casi inutil y acelerando la ruina de toda esta parte de casa las muchas goteras que en ella hay cuando llueve.

Por todo lo expuesto juzga la comision que para componer radicalmente todas estas habitaciones es necesario construir de nuevo casi todas sus paredes y tabiques modificando a la vez su distribucion a fin de variar la posicion de uno de estos que cargando en la actualidad sobre el centro y al traves de las maderas del piso las ha hecho peschar extraordinariamente y las tiene expuestas a una rotura. Hacer tambien nuevos los techados, el cañon de la chimenea francesa, reponer las maderas inutilizadas en la cubierta de la salita hechando una capa general de tierra en todo el corredor de que hace parte esta cubierta y enluciendo la expresada salita cuyas paredes se encuentran muy secas.

Hace presente la Comisión que al dia siguiente en que se le confirió este cargo penetró la lluvia por los techados de la cocina y dis