

motor de mis bombas de impulsión y presión del
viento: la de impulsión de Caballería y la impulsio-
va y presión del agua: la de vapor. &c. =

De las Comporturas de mis Bombas.

El Zinc, se suelda como la hoja de lata. Pero en
lugares de la pec griega para que como el estano, se paca
una pluma untada en ácido Muscatéis, sobre la parte
del Zinc que se quieran estañar = Lelo que no es fácil suelda
fáltase la eficacia de alguna Calvata, efecto de la poca
la calidad del Cueso (que no siempre se deja conocer)
se la sustituye con otra, cuya operación la queda hacer
cualquiera, desmanando la Bomba p. su máquina =
Salamanca 20 de Mayo de 1890 = Juan V. Nieto.