

pujanante aspecto del obsequio, estrechura, desaseo, y estar ademas
ruinoso su cubierta, ha excitado sobre manera el interés de la Co-
mision para escogitar los medios de su reforma, necesita de esta
de un modo analógico á la importancia de la enseñanza que en
ella se dá. Para conseguirlo, debe ensancharse dandole doble estension
de la que hoy tiene, tomando para ello terreno del segundo patio del
edificio, lo qual puede verificarse sin perjuicio de las luces de otras ha-
bitaciones: es necesario asi mismo elevar su cubierta al construir-
la de nuevo, y bajar su piso al nivel del de la galeria de modelos,
que tambien debe reformarse de manera, que pueda servir de
desahogo á otra sala de modelo, y ambas se presten reciprocamente
una agradable visualidad.

Las obras que deben practicarse en la sala de principios
cabezas y figuras, dependen de la organizacion que se dé á esta
enseñanza, y de las variaciones que puedan hacerse en la coloca-
cion de los discípulos para lograr todo el orden y aprovecha-
miento posibles en esta clase; y como este particular es uno de los
que reserva la Comision para cuando se proveya la plaza de di-
rector, no ha formulado dictamen alguno sobre él.

Por ultimo el costo á que pueden ascender las obras ne-
cesarias para la reforma que dejo propuesta es el de seis mil \$.

Restale solo manifestar que aun cuando tambien se ha
ocupado de los medios de obtener mayor economia y limpieza en
el alumbrado, que lo que se observa en el dia, no se ha determi-
nado á dar su dictamen sobre este punto, hasta conocer los re-
sultados de las experiencias que trata de hacer.

Es todo cuanto puede manifestar á la Sociedad en cumplimiento
de del cargo que se le ha conferido, la qual sin embargo acordará
lo que sea mas conveniente.

México 28 de Setiembre de 1843.

José Ramón Berenguer

Ramon Paguero

José Berenguer

José Berenguer