

gravitan sobre ellas: que los maderos ó
 vollos que forman las cubiertas de
 todo el edificio hay tambien nece-
 sidad de reparar parte de ellas que
 se hallan podridas y rotas: que las
 puertas y butanas de todo el edificio,
 las pocas que hay existen se hallan
 inutilizadas por completo: que el
 tejado necesita indispensablemente
 una reparacion general; y ulti-
 mamente no existiendo pavimentos
 ni blanqueos ni enlucidos ó sean
 obras de aseó ni errage, es necesario
 traerlas si este edificio se ha de desti-
 nar para el servicio publico: que
 el edificio comprende una superficie
 de 525 metros 70 centímetros cua-
 drados, que linda por todos vientos
 con calles publicas considerandolo
 en estado ruinoso, lo he tasado en
 renta libre en la cantidad de
 1400 pesetas. Y para que conste
 D. D. Fuentealuma 20 Abril de
 1876 = Carlos Manera = Jefe
 Quiero del Ayuntamiento en
 vista de la certificacion