

escenógrafo Sr. Sarmiguel, y es conveniente  
pedirselos.

459

La tablazon del piso del escenario que se  
halla en muy mal estado, es necesario arreglarla, por-  
que no se puede utilizar para bailes, ni tampoco pue-  
de pisarse por algunas partes sin peligro.

Habiendo desaparecido el tapiz de las gradas de  
las galerías y el papel que cubria las paredes de las  
mismas, hay necesidad de juntarlas y arreglarlas.  
Si se quiere evitar que lo que hoy pudiera hacerse  
con uno, en este mañana como, es preciso y muy ur-  
gente el arreglo de las tres fachadas del edificio-  
teatro, por que segun se ha visto, se hallan des-  
cubiertos varios maderos de las cubiertas, y cuan-  
do llueve caen las aguas de un piso á otro, ocasiona-  
ndo esto grandes perjuicios al expresado edificio.

Existen en el mismo dos depositos para agua  
con objeto de utilizarla en caso de incendio, que son  
completamente inútiles á juicio de todos, por cuya  
razon seria conveniente llevar á efecto lo que ya en  
otra ocasion propuso la anterior Comision de Pro-  
pios, ó sea adquirir una bomba para extraer agua  
del pozo que se abrió cuando tuvo efecto la ex-  
posicion industrial y cuyo pozo está entre la  
acequia mayor y la puerta de entrada al es-  
cenario del teatro.

Hay varias decoraciones que por haberlas jin-  
tado en liuzo muy claro, se ha desperdiciado  
la pintura y se encuentran en bastante mal  
estado, habiendo necesidad de arreglarlas para  
que puedan servir.

La Comision cree cumplir con su deber pro-

