

por el malor de todo esto, en que viene  
como es natural por la inmediatez, por  
la parte de abajo el que las Aguas de la  
nueva obra ha de ser llamada a la nueva  
obra, en regular, que entienda en ella  
reunir y confundir en su distribución  
se pierda toda el Agua, pues por la expe-  
riencia se ve, todos los años, que quando  
se limpia la fuente y la queja poniendo  
le un tablor se para a la vez se desce  
Agua en su estamantal, sin hacer caso  
tomándole sin duda por ota conducta  
y en este caso es mal proprio, que lo ha  
por la inmediatez a la nueva obra  
y obra, y una vez que ha de ser llamada, con  
esta mal bajo esta imposible su reger  
y que sobre todo hai la experiencia en  
las Aguas de Gamellor, que quando  
aumentan las Aguas, con nueva obra  
se refunden las que havia, y se re-  
distribuyen, y si por desgracia sucediera lo  
mismo en el presente caso eran ir-  
ratable los perjuicio, por lo que se debe  
hacer responsable a los señores D. Juan

