

xia, especialmente el de la villa
de Cieza, y el que hai en el Puente
de Murcia, y muchos otros, resis-
sio todo el furioso impetu de las
aguas sin notarse mas Daño q.^e
hauer desado una porcion de arena
na que bordava con la superficie
de las Estacas y Casones de Piedra,
y hauer desquizado y llenado de
la arena y Casquijo por la parte
que quedo sin concluir y acabar
entexamente por falta de guias y
Clavos, y no quexer la encomienda
a prontar las que la Correspon-
dian, pero luego que las pudieron
juntar le han concluido y acabado
perfectamente = Y por que deventer
diendose la Encomienda del granse
beneficio y utilidad que ha recibido
con esta nueva obra conocida q.