

Razon de el estado en que se halla la obra de el almude Como En ella se ve = El un lado por todo oy dia estara sentado el Rebanco Que es lo ultimo que se puede se pone = puestas las maderas a punto de embobedillae y entosar;

Para el otro lado ay en la Cornisa labada - 32 p.

siro labado - - - - - 116 p.

de alquitriabe labado y moldado - - - - - 44 p.

Quatro piedras de Capiteles acabadas - - - - -

Quatro piedras segundas de los arcos conidas

sus ymposos y faveados - - - - -

tres piedras conidas con sus molduras para

las pilas de a don palmos y medio - - - - -

mas Quatro sillares de cinco palmos en cuadro

y otros pequeños para el dicho lado - - - - -

mas dos piedras de ocho palmos de largo y tres

en cuadro moldas para el antepecho - - - - -

mas dos piedras para las bases de los pilares

que estan a medio labrar - - - - -

mas otras tres piedras para el dicho ante pe

cho que estan a medio labrar - - - - -

la madera labrada para dicho lado - - - - -

toda la loseta comprada - - - - -

ay alguna manpostera

ay Quarenta y ocho bases de sillares

en ellos algunas caias labradas para

dicho lado

las Cimbras para dicho lado Estan

hechas = falta para concluir el entosado

ay labradas treinta y cinco bases

faltan que labrar veinte y cinco - - - - -

60 V.