

Las cubiertas Alor Calabozos Alla Ciudadela
tambien se hallan unidas en parte.

La Sala que dicen Alla Comuna estan Dos
vigas maestras de Cercavezadas y amenazando
ruina, no obstante el apuntalamiento que
se le hizo provisionalment e y unida su pared ma^{tra}.

El Calabozo del Yermo que es el Dormitorio
delos Presos que se halla vajo la Sala ante-
cedente estan sus vigas apuntaladas, pero es-
puerto a su total ruina si cabiere las tran-
cubiertas.

El Quarto nombrado El Angel se halla
una viga maestra de su cubierta que la
sostiene podrida y las que sobre ella recargan
amenazando ruina.

La Pared maestra Alla Sala Enfermeria se
halla igualmente amenazando ruina p^o estan
los portes que la sostienen rebentados y de-
no repararse prontamente sera preciso de
ruina: en igual forma la cubierta prime-
ra se encuentra su Madera podrida.

La Pared maestra Alla Capilla que mira al
Poniente esta rebentado en Machos y deploma-
da con exceso.