



allí encontrareis miles de metros cúbicos de barro y arenas,  
 que han elevado el lecho del cauce por lo menos un metro y  
 veintiseis centímetros y allí encontrareis por último un  
 marco que sirve en primer término para elevar las aguas  
 hasta las tomas de la acequia del Raal nuevo y braxas  
 de Pitarque y en segundo para levantarlo todos los domini-  
 gos del día y las seis de la mañana, y ponerlo a igual ho-  
 ra del lunes. Mas claro, señores, cada ocho días habian  
 de correr las aguas por el cauce veinticuatro horas. Y digo  
 habian de correr por que ya no corren. = En ese marco, so-  
 bre sus brecas se ha puesto un madero cogido con obra  
 que sirve de apoyo a una gruesa barra de hierro, colo-  
 cado en el centro del arabe y por medio de una vuelta  
 que lleva abraza el madero. Esta barra sirve para apo-  
 yar las cañas, braxas, y raxos con que forman una pa-  
 rada y con ella elevan las aguas hasta derramar so-  
 bre los quejeros, y de aqui naturalmente los surcos. =  
 Me preguntareis quien es el responsable de estas faltas, de  
 estos abusos y os contestare que los propietarios, los colonos,  
 los Procuradores del acueducto y segun publica voz y  
 fama el Señor Don Gabriel Poca, que la opinion sea  
 la como autor de la presa en el marco. Y digo que los  
 propietarios, colonos &c., por que toleran estos abusos. =  
 El que menos responsabilidad tiene es el actual Pro-  
 curador Señor Maron. Segun mis informes tiempo  
 hace que este Señor demandó ante el Consejo de Hocu-